Détachage PRENETT

Tableau des Taches	A	В	C
Aliments		•	
Amidon		•	
Banane			
Bière		•	
Bitume			•
Cacao		•	
Café	•		
Cambouis			•
Chewing-gum			•
Chocolat		•	
Cirage			•
Cire			•
Coca Cola	•		
Colles			•
Colles universelles			•
Cosmétiques			•
Encre		•	
Encre d'imprimerie			•
Fruits	•		
Glaces	_	•	
Goudron			•
Graisses			
Jus de fruits	•		
Lait	•	•	
Limonade	•		
Liqueurs		•	
Maquillage Médicaments			
	•		
Oeuf (blanc et jaune)		•	
Parfums Peinture à l'huile			
			•
Résines			
Rouge à lèvres			•
Sang		•	
Stylo à bille			•
Suie			•
Taches de cuir	•		
Taches métallifères			
Tanins			
Thé			
Transpiration		•	
Urine	•		
Vernis			•
Vernis à base de résines synthétiques			•
Vernis à ongles			•
Vin rouge	•		
Vomissures			

Rouille et autres taches métallifères = DEPRIT FER

Utilisation en perchloréthylène, en solvants d'hydrocarbures et en solvant cyclosiloxane D 5



≷